



Zustandsuntersuchung Hallenbaddecke Sportanlagen Faisswiesen AG, Dietlikon



INFORMATIONEN ZUM OBJEKT:

Das Hallenbad Dietlikon gehört zu der Sportanlagen Faisswiesen AG und verfügt über ein Schwimmerbecken und ein Nichtschwimmerbecken. Die Decke samt aller Konstruktionen (z.B. Beleuchtung, Belüftung usw.) sind aufgrund der Hallenbadfeuchte und der Chloridbelastung aus der Badewasser-technik sehr exponiert und müssen deshalb regelmässig überprüft werden.

Die Hunziker Betatech AG wurde damit beauftragt, den Zustand der Decke und der Aufhängungen zu überprüfen und zu beurteilen.

UNSERE PROJEKTAUFGABEN:

- Visuelle und materialtechnologische Untersuchung vor Ort
- Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse in einem Zustandsbericht

BAUHERR:

Sportanlagen Faisswiesen

OBJEKT / KENNGRÖSSE:

Hallenbad mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken

TEILPHASEN NACH SIA:

Zustandsuntersuchung

REALISIERUNG:

2018

INVESTITIONSKOSTEN / HONORAR:

CHF 5'000.00

Hunziker Betatech AG

Pflanzschulstrasse 17
8400 Winterthur
Tel. 052 234 50 50

Weitere Standorte

Zürich, Bern, Lausanne, Bellinzona, Bülach,
Aadorf, Olten, St.Blasien (D)

www.hunziker-betatech.ch

HUNZIKERBETATECH

WASSER
BAU
UMWELT