




Zustandsuntersuchung Tiefgarage Hohlstrasse 475, Zürich



INFORMATIONEN ZUM OBJEKT:

Die im Jahr 1995 fertiggestellte 3-geschossige Tiefgarage an der Hohlstrasse 475 in Zürich befindet sich unter einem mehrgeschossigen Bürogebäude. Teile des Untergeschosses der Tiefgarage werden von einer Elektrotechnikfirma zusätzlich als Lager genutzt. Die Einstellhalle ist ausgeführt in Stahlbetonbauweise mit punktgestützten Zwischendecken. Im Rahmen der Untersuchung wurde der materialtechnische Zustand des Bauwerks an Boden, Wänden, Decken und Stützen erfasst, sowie auch die Situation des Parkdecks und die Zufahrtsrampen aussen aufgenommen.

UNSERE PROJEKTAUFGABEN:

- Visuelle und materialtechnologische Untersuchung vor Ort
- Begleitung der Dritteleistungen für Sondieröffnungen, Probenentnahme und Laboruntersuchungen
- Zustandsbeurteilung der Baustruktur auf Basis der Untersuchungen und aufgrund von Laborergebnissen von entnommenen Betonproben
- Zustandsbeurteilung der haustechnischen Installation wie Lüftung, Beleuchtung, Fluchtwegmarkierungen und Brandschotte
- Erstellung eines Massnahmenkataloges mit Kostenschätzung und Priorisierung
- Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse in einem Zustandsbericht

BAUHERR:

AXA Investment Managers Schweiz

OBJEKT:

3-geschossige Tiefgarage / inkl. Lagerräumen

TEILPHASEN NACH SIA:

Zustandsuntersuchung

REALISIERUNG:

2025

INVESTITIONSKOSTEN:

CHF 24'400

Hunziker Betatech AG

Pflanzschulstrasse 17
8400 Winterthur
Tel. 052 234 50 50

Weitere Standorte

Zürich, Bern, Lausanne, St. Gallen, Landquart,
Bellinzona, Bülach, Aadorf, Olten
www.hunziker-betatech.ch

HUNZIKERBETATECH

WASSER
BAU
UMWELT